



Tagesbericht

Gartenanlage Musterweg - Beispieldaten

04.10.2026

Beispielauftrag

Fiktive Baustelle

Status
Fertig

Stunden
15,00

Mängel
1

Wetter
Trocken, bewölkt

Arbeitsbeschreibung

Pflanzfläche vorbereitet und Boden gelockert.

18 m² Oberboden eingebaut und planiert.

Beeteinfassung auf 12 m gesetzt, Ausrichtung gemeinsam mit der Bauleitung geprüft.

Arbeitsbereich gereinigt und Material für den nächsten Arbeitstag bereitgestellt.

Behinderungen

Materiallieferung traf um 10:15 Uhr ein. Bis dahin wurde die Pflanzfläche vorbereitet.

Personal und Hinweise

Zwei Mitarbeiter vor Ort.

Dieser Musterbericht enthält ausschließlich synthetische Beispieldaten. Keine echte Baustelle, Personen oder Unterschriften.

Sicherheitsnotizen

Arbeitsbereich abgesperrt; Zugang zum Haus freigehalten.

Zeiten

Mitarbeiter	Beginn / Ende	Pause	Stunden	Tätigkeit
Musterperson A	07:30 - 16:00	45 min	7,75	Bodenarbeiten und Einfassung
Musterperson B	08:00 - 16:00	45 min	7,25	Material einbauen und Pflanzfläche vorbereiten

Mängel

Randstein am bestehenden Weg beschädigt - Offen

Vor Beginn der Arbeiten dokumentiert. Abstimmung mit der Bauleitung für den nächsten Arbeitstag vorgesehen.